

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)					
113 Мастер 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
115 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
116 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
117 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
118 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Оперативный персонал					

1	2	3	4	5	6
119 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Котлотурбинный цех\Оперативный персонал					
121 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Химический цех (ХЦ)\Оперативный персонал					
125 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Химический цех (ХЦ)\Оперативный персонал					
126 Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Участок общестанционных работ (УОР)\Участок ремонта и обслуживания наружных коммуникаций					
130 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
131 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 26.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

✓



(подпись)

М.С. Заев
(ФИО)

27.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СОТИПК
(должность)
Заместитель главного инженера
(должность)
Юрисконсульт 1 категории
(должность)
Старший инспектор по охране труда и
технике безопасности СОТИПК
(должность)
Ведущий специалист отдела по работе с
персоналом, председатель профсоюзной
организации
(должность)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

А.В. Кадочников
(ФИО)
Д.В. Москалев
(ФИО)
А.А. Лихачев
(ФИО)
Э.Г. Якупов
(ФИО)
А.А. Романенко
(ФИО)

27.12.2023
(дата)
27.12.2023
(дата)
27.12.2023
(дата)
27.12.2023
(дата)
27.12.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Русакова Юлия Владимировна
(ФИО)

26 ДЕК 2023
(дата)