

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех наладки и испытаний (ЦНИИ)					
130А, 131А(130А) Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
133А, 134А(133А), 135А(133А) Инженер по наладке и испытаниям	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
136 Лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			

	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2Лаборатория металлов и сварки (ЛМС)					
139 Инженер (по вибродиагностике)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
141 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
142 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
143 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			

	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех топливоподачи (ЦТП)					
151 Машинист вагоноопрокидывателя 4 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
153А, 154А(153А), 155А(153А), 156А(153А), 157А(153А), 158А(153А), 159А(153А), 160А(153А) Машинист топливоподачи 5 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
161А, 162А(161А) Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
164А, 165А(164А), 166А(164А) Грузчик 2 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Котлотурбинный цех №1 (КТЦ-1)					
174 Начальник смены цеха электростанции	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
180А, 181А(180А), 182А(180А) Старший машинист энергоблока 8 разряда	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности			

183А, 184А(183А), 185А(183А) Ма- шинист энергоблока 8 разряда	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё- том указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблаго- приятных воздействий напряженности		
186А, 187А(186А), 188А(186А) Ма- шинист-обходчик по котельному оборудованию 6 р.	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентиляторов. 2. Эксплуатировать на рабочем месте установки воз- душного душирования.	Снижение запыленно- сти		
	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
189А, 190А(189А), 191А(189А) Ма- шинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
192А, 193А(192А), 194А(192А) Ма- шинист-обходчик по котельному оборудованию 5 р.	1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.	Нормализация микро- климата		
	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
195 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
196 Машинист насосных установок 3 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2Котлотурбинный цех №1 (КТЦ-1)Участок по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов				
198 Начальник участка	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
199 Машинист крана (крановщик)	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
200 Слесарь по ремонту парого- зотурбинного оборудования 6 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2Котлотурбинный цех №1 (КТЦ-1)Участок по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газового хозяйства				
201 Мастер по ремонту оборудо- вания 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (про- тивосуммные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		

202А, 203А(202А), 204А(202А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение запыленности		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
205 Электрогазосварщик 6 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2(Котлотурбинный цех № 2 (КТЦ-2))				
208 Начальник смены цеха электростанции	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
212 Машинист энергоблока 8 ряда	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
213 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
214 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
215 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2(Электрический цех (ЭЦ))Участок эксплуатации электрического оборудования				
223 Аккумуляторщик 5 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора		
224А, 225А(224А), 226А(224А), 227А(224А) Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		
230А, 231А(230А), 232А(230А), 233А(230А), 234А(230А) Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести		
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2(Электрический цех (ЭЦ))Участок по ремонту релейной защиты и автоматики котлотурбинного цеха				
241 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума		

242 Инженер	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
243 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2\Электрический цех (ЭЦ)\Участок автоматики пожаротушения					
244 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
245 Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
246 Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
247 Инженер-программист	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2\Электрический цех (ЭЦ)\Участок по ремонту релейной защиты и автоматики топливоподачи, внешних сооружений и вспомогательных цехов					
248 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
249 Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
250 Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
251 Инженер 1 категории	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2\Электрический цех (ЭЦ)\Участок по испытаниям и измерениям электрооборудования					
252 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
253А, 254А(253А) Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуи ул Промышленная д 2\Электрический цех (ЭЦ)\Группа технического обслуживания электротехнического оборудования					
258 Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			


259 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
260А, 261А(260А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Химический цех					
271А, 272А(271А) Аппаратчик химводоочистки электростанции	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
273 Лаборант химического анализа 4 разряда ПГУ	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
274 Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
275 Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
276 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)\Участок по ремонту и обслуживанию технологических защит электростанции					
292 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в соответствии с графиком работ	Снижение вредного воздействия шума			
293А, 294А(293А) Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в соответствии с графиком работ	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)\Участок по эксплуатации автоматики и средств измерения электростанций					
296А, 297А(296А) Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в соответствии с графиком работ	Снижение вредного воздействия шума			
298 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха в соответствии с графиком работ	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех общестанционных работ (ЦОР)\Участок водопроводных очистных сооружений					
325 Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
327 Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
328 Машинист насосных установок 3 разряда (ППН)	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
329 Машинист насосных установок 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
330 Машинист насосных установок 2 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех общестанционных работ (ЦОР)\Участок канализационных очистных сооружений					
333 Машинист компрессорных установок 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
334 Машинист насосных установок 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
162510 Вологодская обл п.Кадуй ул Промышленная д 2\Цех общестанционных работ (ЦОР)\Гидротехнический участок					
340 Машинист насосных установок 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления:


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполняющий обязанности заместителя
директора - главного инженера
(должность)



(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник Управления по работе с персо-
налом ПАО "ОГК-2"
(должность)


(подпись)


Ведущий эксперт Службы охраны труда и
производственного контроля ПАО "ОГК-2"
(должность)


(подпись)


Начальник Службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)


(подпись)


Начальник Котлотурбинного цеха №1
(должность)


(подпись)


Начальник Цеха топливоподдачи
(должность)


(подпись)


Начальник Цеха наладки и испытаний
(должность)


(подпись)


Начальник Котлотурбинного цеха №2
(должность)


(подпись)


Начальник Лаборатории металлов и
сварки
(должность)


(подпись)


Начальник Электрического цеха
(должность)


(подпись)


Начальник Цеха тепловой автоматики и
измерений
(должность)


(подпись)


Начальник Химического цеха
(должность)


(подпись)


Начальник Цеха общестанционных работ
(должность)


(подпись)

Председатель первичной профсоюзной
организации Череповецкая ГРЭС
Общественной организации
"Всероссийский электропрофсоюз"
(должность)


(подпись)

Старший инспектор по охране труда и
технике безопасности Службы охраны


(подпись)

А.И. Смирнов
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

А.А. Афанасьев
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

Е.А. Ковалева
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

А.В. Гаврилов
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

А.А. Теричев
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

А.Е. Летовальцев
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

Е.М. Наумышева
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

В.А. Шафранов
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

Д.В. Денисов
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

А.А. Силин
(ФИО)

31.12.17
(дата)

И.А. Храпичев
(ФИО)

31.12.17
(дата)

Е.М. Кочнева
(ФИО)

31.12.17
(дата)

Е.Н. Маркова
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

С.Н. Шкипарева
(ФИО)

31.12.2017
(дата)

И.Е. Мухачева

31.12.2017

труда и производственного контроля
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2571

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Капшус Максим Александрович
(ФИО)

26 ДЕК 2017
(дата)