

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Руководство									
Отдел ГО, ЧС и ПО									
Отдел документационного обеспечения									
Группа документооборота									
Архив									
Отдел хозяйственного обеспечения и заказчики кутингизовых услуг									
Производственно-технический отдел									
Сектор инженерного обеспечения									
Группа топливообеспечения									
Котлотурбинный цех № 1									
Оперативный персонал									
2396.0015. Начальник смены цеха электростанции		Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума						
Котлотурбинный цех № 2									
Оперативный персонал									
2396.0017. Начальник смены цеха электростанции		Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума						
Химический цех									
2396.0018. Аппаратчик по приготовлению химреактивов		Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума						
Участок по обслуживанию оборудования химического цеха									
2396.0019. Электрогазоварщик		Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе						

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех полигондачи					
Оперативный персонал					
2396.0021. Начальник смены цеха электростанции	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Участок угольного склада					
2396.0022. Машинист бульдозера	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2396.0023. Машинист бульдозера	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2396.0024. Машинист бульдозера	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2396.0025. Машинист бульдозера	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума			

	органов слуха.				
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех общестанционных работ					
Участок по ремонту оборудования компрессорных цехов					
2396.0027А. Мастер по ремонту оборудования	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2396.0029А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2396.0039А. Электротехники	Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Участок внутренних систем водопровода, канализации и теплоснабжения					
2396.0047А. Электротехники	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Применять СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	рабочей зоны. Уменьшение контакта с вредными веществами.			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Участок грузоподъемных механизмов					
2396.0050. Мастер	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0051А. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2396.0055. Машинист крана (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2396.0056. Машинист крана (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0057. Машинист крана (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0058. Машинист крана (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

[illegible]

	мы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	влия шума			
2396.0065. Машинист крана (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0066. Машинист крана (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0067. Машинист крана (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0068. Машинист крана (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
2396.0069. Машинист крана (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Цех наладки и испытаний					
Группа общестанционного обслуживания					
2396.0070. Инженер	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума			

Лаборатория металлургических	органов слуха.				
Сектор технического состояния металлургического оборудования					
2396.0071. Инженер (по металлургии)	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Цех тепловой автоматики и измерений					
Оперативный персонал					
2396.0072. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (работа в цехах котлостроения и топливоподачи)	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Группа автоматизированных систем управления	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Электрический цех					
Группа электрических испытаний и измерений					
2396.0081А. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Группа по испытаниям и измерениям электрооборудования станций					
2396.0084А. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Участок обслуживания грузоподъемных машин					
2396.0088А. Электромонтер по обслуживанию электроустановок (работа в котлотурбинном цехе)	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			

Группа по перемонтажу электро- дегустаторов небольшой мощности				
Служба охраны труда и производственного контроля				
Отдел технического перево- ружения и реконструкции				

Дата составления: 28.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора – главный инженер

(должность)
женер




А.В. Алексеев
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)
плутации




И.И. Кирьянов
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

начальник Управления по работе с персоналом (далее - УРП)

(должность)



Л.Н. Пынько
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Начальник отдела мотивации и оплаты труда УРП

(должность)



О.П. Палаченко
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Начальник Юридического отдела

(должность)



Е.А. Глухова
(Ф.И.О.)

10.03.2017
(дата)

Начальник службы охраны труда и производственного контроля (далее - СОТИПК)

(должность)



М.В. Емельяшин
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Специалист по охране труда 1-ой категории СОТИПК

(должность)



С.Н. Максимова
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Инженер 1-ой категории санитарной лаборатории отдела охраны окружающей среды

(должность)



М.Н. Михалевич
(Ф.И.О.)

07.04.17
(дата)

Председатель ПШО «Красноярская



С.Г. Фоминых

07.04.17
(дата)

ГРЭС-2» Краско ВЭП

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1940

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шевелева Любовь Федотовна
(Ф.И.О.)

28.12.2016
(дата)